


Nawiew powietrza przez kratkę wentylacyjną.

1. Przyczyny występowania nawiewu powietrza przez kratkę wentylacyjną w przypadku wentylacji grawitacyjnej.

Pojawienie się ciągu wstecznego w kanale wentylacyjnym może być spowodowane:

- brakiem dopływu świeżego powietrza do lokalu mieszkalnego
- nadciśnieniem w komorze komina zbiorczego wywołanym przez nieuprawnione zamontowanie wentylatorów wyciągowych w innych lokalach mieszkalnych
- załączeniem okapu kuchennego i zbyt małego napływu świeżego powietrza przez nawiewniki lub rozszczelnione okna
- nieprawidłowym bilansem powietrza nawiewanego i wywiewanego w lokalu mieszkalnym



2. Przyczyny występowania nawiewu powietrza przez kratkę wentylacyjną w przypadku wentylacji mechanicznej

Pojawienie się ciągu wstecznego w kanale wentylacyjnym może być spowodowane:

- brakiem zasilania elektrycznego wentylatora wyciągowego
- uszkodzeniem wentylatora wyciągowego
- złym kierunkiem przepływu powietrza przez wentylator wyciągowy (zły montaż)

